Согласовано

Председатель Волоконовского местного отделения Всероссийского общества инвалидов общества установания в 2016 г. Долоком общества инвалидов общества инвалидов общества общества инвалидов общества общес

Согласовано

Начальник управления образования
Наплескачёва
«04» октября 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

<u>УО муниципального района</u> «Волоконовский район»Белгородской области

«04» октября 2016 года

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: <u>муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение</u>
- 1.2. Адрес объекта: <u>309661 Белгородская область Волоконовский район с. Покровка</u> ул. Центральная, 52
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажа, <u>4122.7кв.м</u>
- наличие прилегающего земельного участка ( $\partial a$ , нет); 2070кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1981, последнего капитального ремонта: нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): <u>муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района Белгородской области», (краткое МБОУ «Покровская СОШ»)</u>
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): <u>309661 Белгородская область</u> Волоконовский район с. Покровка ул. Центральная, 52
  - 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

- 3. Состояние доступности объекта
- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) <u>Автобус от остановки школы до остановки села.</u> наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: <u>нет</u>

3.	2.	Путь	к объекту	кипб то v	кайшей	остановки	пассажи	рского т	ранспо	рта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	·
<b>№</b> п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

<sup>\* -</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные	Состояние доступности, в	Прило	жение
π/π	структурно-функциональные зоны	том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото
1	Герритория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (г, у), ВНД-И (к, о, с)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В		
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - кабинетная форма обслуживания	ДП-И (о, у), ДЧ-И (к), ВНД-И (с, г)		
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - зальная форма обслуживания	ДП-И (о, у),. ВНД-Щк, с, г)		
4.3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - жилые помещения (палаты)	ДП-И (о, г, у), ДЧ-И (к), ДУ-И (с)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки гранспорта)	ВНД-В		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И ( $\kappa$ , 0, c, r, y) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И ( $\kappa$ , 0, c, r, y) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И ( $\kappa$ , 0, c, r, y) - доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В - временно недоступно всем, ВНД-И ( $\kappa$ , 0, c, r, y) - временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

#### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

<u>Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями</u> необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой кнопки вызова персонала. <u>Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного</u> аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа,

нормативных поручней на лестнииах и вдоль стен.

<u>Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха</u> необходимо выделить в зале не менее 5% специалъно оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых

и <u>тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.</u>

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ Основные структурно-функциональные зоны п/п Основные структурно-функциональные зоны объекта (вид работы)*
---

1	Герритория, прилегающая к зданию (участок)	Орг, ТСР, тек.ремонт						
2	Вход (входы) в здание	Орг, ТСР, тек.ремонт						
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути							
3	эвакуации)	Орг, ТСР, тек.ремонт						
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг, ТСР, тек.ремонт						
5	Санитарно-гигиенические помещения	Орг, ТСР, тек.ремонт						
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг, ТСР, тек.ремонт						
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг, ТСР, тек.ремонт						
8.	Все зоны и участки	Орг, ТСР, тек.ремонт						
индивид формы с 4.2. Пер в рамках	пвается один из вариантов (видов работ): не нуждается; пуальное решение с ТСР; технические решения невозможнобслуживания проведения работ: исполнения: (указывается наименование документа: программы, тана)							
	4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):							
	принятия решения требуется, не требуется (нужное подчер ние на Комиссии	окнуть): 4.4.1.						
	вание Комиссии по координации деятельности в сфере обес тельности для инвалидов и других МГН)	спечения доступной среды						
	пасование работ с надзорными органами (в сфере проектир пуры, охраны памятников, другое - указать)							
4.4.3. те	хническая экспертиза; разработка проектно-сметной докум	ентации;						
4.4.4. co 4.4.5	гласование с вышестоящей организацией (собственником объ	екта);						
согласова	ние с общественными организациями инвалидов							
4.4.6	другое							
	ваключение уполномоченной организации о состоянии дост на и выдавшей его организации, дата), прилагается							
4.5. Инф	ормация может быть размещена (обновлена) на Карте д	оступности субъекта Российской						
	(наименование сайта, портала)							

Федерации \_\_\_\_\_

#### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ: Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к объекту на 2л. на 2л. 2. Входа (входов) в здание 3. Путей движения внутри здания на 2л. 4. Зоны целевого назначения объекта на 2л. 5. Санитарно-гигиенических помещений на 2л. 6. Системы информации (и связи) на объекте на 1л. Результаты фотофиксации на объекте на 1л. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) на 3/8л. Поэтажные планы, паспорт БТИ: Руководитель рабочей группы первый замест по ΓЬ юна социальной политике Должность, Ф.И.О.) (Подпись) Кравченко В.М. Члены рабочей группы главный архитектор райо (Должность, Ф.И.О.) Г лавный специалист отдела капитального строительства .•Х-'-'У" ."Андреева А.Ю. ^--'^(Дол^иость^.И.О.) (Подпись) Директор МУ КПСОН $^{1}$ ∼ $^{1}$ амаюнова ЛТ. (Доля ость, ф.И.О.) (Подпись) Заместитель начальника УСЗН -/•-•у) Тупикина Г.А. (Должность, Ф.И.О.) (Подпись) В том числе: представители общественных организаций инвалидов председатель районного совета ветеранов (Должность, Ф.И.О.),. , -(Подпись) представители организации, расположенной на объекте дирекп Ильченко С.П. (Должное ть Ф.И.О.)

#### 

#### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

#### МБОУ «Покровская СОШ»,

#### Белгородская область, Волоконовский район, с. Покровка. ул. Центральная, 52

Наименование объекта, адрес

		F	Наличи		Выявленные наруп	· · ·		
	Наименование	Э.	лемент	a	замечания	_	Работы по адаптации объ	ектов
$\Pi/\Pi$	функционально- п ланировочного элемента		№ на плане	<b>№</b> фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори	Содержание	Виды работ
11 1	Вход (входы) натерриторию	есть			- отсутствует информация об ОСИ;	Bce	- установить информацию на входе; - установить входные ворота, совместив пути движения пешеходов и автомобили (закрыть калитку)	Орг, TP, TCP
	Путь (пути) движения на территории	есть			- отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу;	Bce	- обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики; - оборудовать места отдыха для МГН	Opr, TP, TCP
1.3	Лестница (наружная)	нет						
	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянкаип арковка	нет			Не выделены места для транспорта инвалидов	Bce	Организовать стоянку с информационным обозначением	Орг, TP, TCP

#### ОБЩИЕ требования к зоне

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональ ной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Прило № напла не	жение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	внд-в			Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
ψ ππ	h	-	шт	(W, O, C, F, W)

<sup>\*</sup> указывается: ДП- $\beta$  - доступно полностью всем; ДП-Т (K, O, C,  $\Gamma$ , Y) - доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, O, C,  $\Gamma$ , V) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

u

Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ№ 1 от «04» октября 2016 г.

#### **I Результаты обследования:**

2. Вход в здание № 1 (главный)

#### <u>МЕРУ «Покровская СРТП»</u><sub>Т</sub>

## <u>Белгородская область, Волоконовский район, с. Покровка, ул. Центральная, 52</u> Наименование объекта, адрес

		H	аличис	2	Выявленные наруше	ния и				
	Наименование	ЭЛ	емент	a	замечания		Работы по адаптации объ	Работы по адаптации объектов		
<b>№</b> п/п	функционально- п ланировочного элемента		№ на глане		Содержание	Значимо для инвалида (категори	Содержание	Виды работ		
2.1	Лестница (наружная)	нет								
2.2	Пандус (наружный)	нет								
	Входная площадка (перед дверью)	есть					- установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства)с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН	Opr, TP, TCP		
2.4	Дверь(входная)	есть				к, о, с	- заменая ручки,регулировка (замена)доводчика	TP		
2.5	Тамбур	есть								
	ОБЩИЕ гребования к зоне				- отсутствует системная информация на входе		- организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	Орг, ТР, ТСР		

#### I Результаты обследования: 2. Вход в здание № 2

#### МБОУ «Покровская СОТП».

#### Белгородская область, Волоконовский район, с. Покровка. ул. Центральная, 52

Наименование объекта, адрес

	Наименование	Наличие элемента			Выявленные наруше замечания	ения и	Работы по адаптации объектов	
) <b>\</b> ⊻	П		№ яапла		Содержание	Значимо <b>для</b> инвалида (категори	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет				Bce	Предлагается комплексное	
	Входная площадка (перед дверью)	есть		_		Bce	оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с	Орг, TP, TCP
2.4	Дверь(входная)	есть			- нуждается в замене дверная ручка и замок	к, о, с	установкой нормативного пандуса, максимально	
2.5	Тамбур	есть					приближенного ко входу на участок	
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует системная информация на входе	Bce		

#### ІІ Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Прило	жение	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта
структурно-функциона льной зоны	доступности (к пункту 3.4 Акта	№ на	№	обследования ОСИ
	обследования ОСИ)	плане	фото	
Вход в здание	ДП-И(г, у), ВНД-И (к, о, с)			Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

#### Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ№ 1 от «04» октября 2016 г.

#### I Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

## МЕРУ «Покровская СОШ».

#### Белгородская область, Волоконовский район, с. Покровка, ул. Центральная, 52 Наименование объекта, адрес

	T	Т			енование объекта, адрес		1	
		Н	Галичи	e	Выявленные наруше	ения и	Работы по адаптации	
	Наименование		пемент	ra	замечания	h-	объектов	
<u>№</u> п/п	функционально-пла нировочного элемента		№ мпла не	<b>№</b> фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори	Содержание	Виды работ
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть					- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиен ическим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - выделить и оборудовать помещения под гардероб и колясочную	Орг, ТР, ТСР
3.2	Лестница(внутри здания)	есть				к, о, с	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным	Орг, ТР, ТСР

	Пандус(внутри здания)	нет			вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестницехода)	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				
3.5	Дверь	есть		Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки	TCP
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)			Bce	- организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации	Орг, TP, TCP
	ОБЩИЕ требования к зоне					

#### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Прило	жение	
структурно-функци ональной зоны	доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	<b>№</b> фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания	внд-в			Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Приложение 4 (I) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ№ 1 от «04» октября 2016 г.

#### **I** Результаты обследования:

# 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов $\underline{\mathit{MEOY}}$ «Покровская СОПТ».

Белгородская область, Волоконовский район, с. Покровка, ул. Центральная, 52

Наименование объекта, адрес

	Наименование	Налич	ние элем		Выявленные наруше замечания		Работы по адаптации объектов	
<b>№</b> п/п	функционально планировочног о элемента	есть/	<u>№</u> заплан е	<b>№</b> фото		Значимо для инвалида (категори	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			- не выделены функциональные блоки помещений для оказания услуг специалистами; - отсутствие информации о режиме работы специалистов, схемы расположения кабинетов	Все	- расположение кабинетов нуждается в рационализации с выделением, по возможности, функциональных блоков для оказания комплекса услуг, а также с указанием режима (графика) работы специалистов	Орг, ТР, ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			- в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия; - не организован доступ инвалидов на креслах-колясках для оказания услуг; - в столовой отсутствует режим и правила	к, о, с, г	- выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала; - выделить в столовой места для	Opr, TP, TCP

					предоставления услуги (сменность, правила доставки пищи в палаты, режим питания, меню), а также не выделены места для инвалидов на креслах-колясках	инвалидов на креслах-колясках для приема пищи, организовать его обслуживание как в столовой,так и в местах проживания (палатах)	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	1			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	1	ı			
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	-	-			
	ОБЩИЕ требования к зоне						

#### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности (к	Пр	ОИЛО	ожение	Рокомандании по адантании	
структурно-функц иональной зоны		№ плане	на	<b>№</b> фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Кабинетная форма	ДП-И (о, у), ДЧ-И(к), ВНД-И (с, г)				Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР	
Зальная форма	ДП-И (о, у), ВНД-И (к, с, г)				Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР	

Приложение 4 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ№ 1 от «04» октября 2016 г.

#### **I Результаты обследования:**

### 5. Санитарно-гигиенических помещений

#### M EO Y «Покровская COIII» $_{\underline{\mathbf{T}}}$

#### Белгородская область, Волоконовский район, с. Покровка, ул. Центральная, 52

Наименование объекта, адрес

	Наименование		Налич пемен		Выявленные наруг замечания	пения и	Работы по адаптации объ	LEKTOR
<b>№</b> п/п	функционально планировочног	есть/	№ н плане	a №	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид ы рабо т
ו כו	Туалетная комната	есть			- отсутствие туалета для нестационарных клиентов и посетителей; нет оборудованных санитарно-гигиенич еских помещений для МГН; отсутствие кнопки вызова персонала		- необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковина в каждом жилом блоке (желательно с разделением на мужчин и женщин), а также для нестационарных клиентов и посетителей; - установить кнопку вызова персонала	Opr, TP, TCP
	Душевая/ ванная комната	нет						
	Бытовая комната (гардеробная)	ест ь						<
	ОБЩИЕ требования к зоне							

#### **II Заключение по зоне:**

Наименование	Состояние	Прил	ожение			
структурно-функци ональной зоны	доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	<b>№</b> фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		
Санитарно-гигиени ческие помещения	ВНД-В			Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР		

4

# Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ№ 1 от «04» октября 2016 г.

#### I Результаты обследования:

## 6. Системы информации (и связи) на объекте <u>МЕРУ «Покровская СОШ».</u>

#### Белгородская область, Волоконовский район. с. Покровка, ул. Центральная. 52

Наименование объекта, адрес

					иниспование объекта, адрес			
	Наименование		аличие		Выявленные нарушения и з	Работы по адаптации объектов		
<b>№</b> п/п	функционально- п ланировочного элемента	есть / нет		No	Concerno	Значимо для инвалида (категори		Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	Bce		
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Bce	Организовать размещение комплексной	0
6.3	Тактильные средства	нет	-		Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	c	информации на всех зонах объекта	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Bce	(см. рекомендации к Приложениям 1-5)	

#### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Прил	ожение		
структурно-функ циональной зоны	доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	<b>№</b> фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Система информации (и связи) на объекте	внд-в	-		Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР	